






Transportadora: *ALS Transportes*
 Motorista: *São Pedro de Souza-Auseo*
 CPF/RG: *038.281.729-03*

Placa do veículo: *RXT-7A18*
 Nº container: *MSMU8790551 / MSMU7674794*
 Nº lacre: *F316899073 / F316899072*





5. Postes e parede de frontal
 OK Não OK

6. Teto
 OK Não OK

3. Lateral direita
 OK Não OK

7. Piso/assoalho
 OK Não OK

4. Lateral esquerda
 OK Não OK

1. Chassi
 OK Não OK

2. Portas
 OK Não OK

Pontos de atenção:

- ✓ Verificar paredes, tetos e assoalhos. Devem estar isentos de furos e avarias.
- ✓ Verificar reparos incomuns nas barras estruturais, amassados e deformações externas ou internas.
- ✓ Identificar soldas e remendos aparentes.
- ✓ Portas devem estar em boas condições e fechar perfeitamente (trancas, orelhas e borrachas).
- ✓ Parafusos das portas devem estar rebitados e **não rosqueados**.
- ✓ Puxe e gire o lacre para garantir que está bem fixado.
- ✓ Fotografar as portas fechadas/ lacradas do container carregado e mais uma do lacre afixado com sua numeração bem visível.
- ✓ Enviar os registros de inspeção e as fotos para a AD Shipping após o carregamento.

Comentários gerais:

Local / data e hora: *NVE / 2023*

Ass. Resp: *João Pedro*