

**AD
SHIPPING**
DESENVOLVENDO AS SEUS MARKS POR VOCE



INSPEÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE DE CARGA - (17/7 PONTOS)


ROEA 3.1 01

Revisão: 00

Transportadora: **COPRAL**
Motorista: **Jorge Salvador**
CPF/RG: **053.163.114-18**

Placa do veículo: **NUX-9803**
Nº container: **MEDU 691434-6**
Nº lacre: **FJ22330415**





Pontos de atenção:

- ✓ Verificar paredes, tetos e assoalhos. Devem estar isentos de furos e avarias.
- ✓ Verificar reparos incomuns nas barras estruturais, amassados e deformações externas ou internas.
- ✓ Identificar soldas e remendos aparentes.
- ✓ Portas devem estar em boas condições e fechar perfeitamente (trancas, orelhas e borrachas).
- ✓ Parafusos das portas devem estar rebitados e **não rosqueados**.
- ✓ Puxe e gire o lacre para garantir que está bem fixado.
- ✓ Fotografar as portas fechadas/ lacradas do container carregado e mais uma do lacre afixado com sua numeração bem visível.
- ✓ Enviar os registros de inspeção e as fotos para a AD Shipping após o carregamento.

Comentários gerais:

Local / data e hora:

*Puxi manã, 30 de Junho 25
14:58*

Ass. Resp:

[Handwritten Signature]