



Transportadora: TRANSFERRARI
Motorista: MARCOS ANTONIO XAVIER DE CASTILHO
CPF/RG: 870.552.527-68 / 055.349.161
Origem: ITRACKER

Placa cavalo e carreta: KXX9418 / LOM2895
Nº container: NIDU2324226
Nº lacre: HLG9200150
Destino: ICTSI / RIO BRASIL





Pontos de atenção:

- Paredes, tetos e assoalhos devem estar isentos de furos e avarias que comprometam a carga
- Verificar reparos incomuns no container, soldas mal acabadas, amassados e deformações graves
- Verificar existência de fundo ou paredes falsas na unidade de carga
- Portas devem estar em boas condições e fechar perfeitamente (trancas, orelhas e borrachas)
- Puxe e gire o lacre para garantir que está bem fixado
- Quando aplicável, verificar se embalagens de madeira ou pallets estão identificados com carimbo IPPC
- Fotografar as portas lacradas do container carregado e mais uma do lacre afixado com numeração visível
- Enviar os registros de inspeção e as fotos para AD Shipping após o carregamento

Observações (comentários):

CONTAINER ANTIGO, COM ALGUMAS MARCAS DE AMASSADO E OXIDAÇÃO NA PARTE EXTERNA.

A PARTE INTERNA INTERNA DO CONTÊINER ESTÁ OK, SEM FUROS OU INDÍCIOS DE VAZAMENTO, ASSOALHO ANTIGO.

Local / data e hora: Rio de Janeiro, 04/03/2026

Ass. Resp: 