

CHECK LIST ROBONERA		LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CARGAS E VEÍCULOS				
Transportador:	() Próprio () Agregado (x) Terceiro		Data: 01/11/2023			
Cliente(s):	MICRO JUNTAS					
CT-e/Minuta/Nota Fiscal:	173203					
			Referência: 61250539			
Tipo de serviço:	() DTA () Início de Trânsito (X) Exportação () Importação () Carga doméstica					
Placa Carrete / Tração:	AEH8E99					
Placa Carreta / Prancha:						
Número do Container:	GCXU2187423					
Tipo de container:	20					
Local da Inspeção:	PARANAGUA-PR					
Nome do motorista:	MARCELO CLAITON DE MELLO					
Nome do conferente:	ALEXANDRE COSTA					
7 PONTOS DE INSPEÇÃO - CONTAINER						
Pontos de Inspeção		OK	Não	NA	Observação	
		1	X	☐	☐	
		2	X	☐	☐	
		3	X	☐	☐	
		4	X	☐	☐	
		5	X	☐	☐	
		6	X	☐	☐	
		7	X	☐	☐	
17 PONTOS DE INSPEÇÃO - VEÍCULOS DE CARGA						
Pontos de Inspeção		OK	Não	NA	Observação	
		1	X	☐	☐	
		2	X	☐	☐	
		3	X	☐	☐	
		4	X	☐	☐	
		5	X	☐	☐	
		6	X	☐	☐	
		7	X	☐	☐	
		8	X	☐	☐	
		9	X	☐	☐	
		10	X	☐	☐	
		11	X	☐	☐	
		12	☐	☐	X	
		13	☐	☐	X	
		14	☐	☐	X	
		15	☐	☐	X	
		16	☐	☐	X	
		17	☐	☐	X	
VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DOS LACRES (VVT)		Responsável				
V - Verificar o lacre e os mecanismos de fechamento do container.		Nº Lacre		HLG2250224		
V - Verificar o número do lacre para assegurar a inclusão de forma correta.		SMQR				
T - Após inclusão, puxar o lacre para garantir que está travado corretamente.						
T - Gear o lacre nas duas direções para assegurar que o mesmo não irá se soltar ou poderá ser retrado.						
RESULTADO E ASSINATURAS						
Inspeção aprovada: (x) SIM () NÃO						
Observações gerais / indícios de violação ou contaminação / ações / ocorrências:		 Motorista Conferente				