

Responsável pelo preenchimento: GILNEI

Placa Cavalô Mecânico: IOI 0018 Placa Carreta: 1BW 5765

Data: 11/10/2023 Referência do processo (opcional): 0013387

Container: 40 pés () 20 pés

Número do Container: CAIU 90 26 918

Lacre do Container (terminal): 00 22 973

Lacre do Container (armador): F316 91 37 88'

Nota: Este check list tem por objetivo inspecionar o container evitando que sejam contaminados por mercadorias ilícitas, contribuindo para a segurança da cadeia de logística da IDCargo.

Itens Inspeccionados	Status		N/A	Comentários
	Aprovado	Reprovado		
1. Assoalho do Container (Interior Exterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		/
2. Piso Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Portas (Interior e Exterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Lateral Direita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Teto (Interior e Exterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Parede de Fundo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. Lateral Esquerda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Orientações gerais:

Paredes, tetos e assoalhos do container não devem apresentar avarias que comprometam a integridade do container.

Verificar existência de fundo ou paredes falsas nas laterais, assoalho, e portas do container.

Identificar soldas e remendos aparentes (soldas mau acabadas, cores diferentes) no container.

Portas devem fechar perfeitamente.

Puxe e gire o lacre para garantir que está bem fixado.

Fotografar as portas fechadas/lacradas do container carregado e fotografar o lacre afixado com sua numeração bem visível.


Todos os itens de inspeção do formulário devem estar preenchidos.

Após a inspeção, os registros e as fotos devem ser enviados para a ID Cargo.


Atenção:

Qualquer evidência de danos, avarias, reprovação de algum item inspecionado ou suspeitas de contaminação do container, devem ser registradas, fotografadas e comunicadas imediatamente a ID Cargo através de um dos seguintes canais:


Novo Hamburgo - RS

 55 51 99969 8127

Rio Grande - RS

 55 53 99704 2309

Itajaí - SC

 55 47 99136 0460



Assinatura: Silvia A. Silva

Responsável pelo preenchimento: GILNEI

Placa Cavalos Mecânicos: 101 0018 Placa Carreta: 13W 3765

Data: 11/10/2025 Referência do processo (opcional): OC 13387

Veículo Carreta () Truck

Carroceria () Aberta¹ () Baú Porta Container¹ () Sider

Nota¹: se a carroceria selecionada for porta container ou carreta aberta para transporte em container, é obrigatório o preenchimento do checklist para inspeção de container 7 pontos. Solicite o formulário aos responsáveis.


Nota²: Este check list tem por objetivo inspecionar o veículo e o seu compartimento de carga, evitando que sejam contaminados por mercadorias ilícitas, contribuindo para a segurança da cadeia de logística da IDCargo.

Itens Inspeccionados	Aprovado	Reprovado	N/A	Comentários
1. Para Choque	✓			/
2. Motor de Partida	✓			
3. Condições dos Pneus	✓			
4. Piso do Cavalos Mecânicos	✓			
5. Tanque de Combustível	✓			
6. Cabine	✓			
7. Reservatório de Ar	✓			
8. Eixo de Transmissão	✓			
9. Quinta Roda	✓			
10. Sistema de Exaustão	✓			
11. Chassi	✓			
12. Portas	✓			
13. Lateral Direita do veículo	✓			
14. Lateral Esquerda do veículo	✓			
15. Parede Frontal do veículo	✓			
16. Teto do veículo	✓			
17. Piso do Compartimento de Carga	✓			

* No verso deste formulário consta a imagem com os itens que deverão ser avaliados.

Assinatura: Gilnei B. Silva

Orientação visual para inspeção dos 17 pontos:



Orientações gerais:

Paredes, tetos e assoalhos da unidade de carga (veículo/carreta/truck) não devem apresentar avarias que comprometam a integridade do veículo.

Verificar existência de fundo ou paredes falsas na unidade de carga (veículo/carreta/truck).

Identificar soldas e remendos aparentes na unidade de carga (veículo/carreta/truck).

Portas devem fechar perfeitamente.

Quando o carregamento for carga geral, fotografar as portas fechadas/lacradas do veículo ou a parte traseira do veículo lonado e fotografar o lacre afixado com sua numeração bem visível (quando for lacrado).

Todos os itens de inspeção do formulário devem estar preenchidos.

Após a inspeção, os registros e as fotos devem ser enviados para a ID Cargo.

Atenção:

Qualquer evidência de danos, avarias, reprovação de algum item inspecionado ou suspeitas de contaminação das unidades de carga, devem ser registradas, fotografadas e comunicadas imediatamente a ID Cargo através de um dos seguintes canais:

Novo Hamburgo - RS



55 51 99969 8127

Rio Grande - RS



55 53 99704 2309

Itajaí - SC



55 47 99136 0460

Assinatura:

Silvino de Melo